

Département de la Dordogne  
**DOSSIER D'INVENTAIRE**  
PETIT PATRIMOINE RURAL BÂTI DU PÉRIGORD

CONSEIL GENERAL  
Conseil d' Architecture d' Urbanisme  
et d' Environnement de la Dordogne  
(C.A.U.E. 24)

LA PIERRE ANGULAIRE  
Génération mouvement  
(Fédération de la Dordogne)  
(Association loi de 1901)



**Arrondissement** : Périgueux

**Canton** : Vergt

**Commune** : Cendrieux

**Lieu-dit** : Bois Voisin

**Edifice** : Croix

**DOSSIER N°**


## LOCALISATION GEOGRAPHIQUE

Cartes IGN 1/25000 série bleue : 1936 O

**Longitude** (référée au méridien international) : 0°49'06.6 ''E

**Latitude Nord** : 44°59'52.7''

**Altitude** : 237m



**LOCALISATION CADASTRALE****Cadastre en date du remembrement établi en 1988 sur fond de plan cadastral (géo portail)****Echelle : 1/2500****Section Y****Feuille n° 01****Parcelle N° près du N°88 ; ou 7****Superficie****Nature :****Propriétaire : Commune**

**LOCALISATION CADASTRALE ANCIENNE****Cadastre Napoléonien****Feuille N° : F1****Parcelle N° : près de la parcelle N° 435****Superficie****Nature :****Propriétaire : Commune**

**GEOPORTAIL**





**DESCRIPTIF PHOTOGRAPHIQUE****Vue d'ensemble**



**Piédestal**



**Partie supérieure**



### DESCRIPTIF

La croix proprement dite, est scellée sur une colonne en pierre calcaire. Cette colonne est constituée d'un socle de plan carré, affleurant l'accotement de la route en partie rongé par le passage de l'épaveuse

La base est constituée par un bloc monolithique, pourvue d'un chanfrein renversé.

Le fût est également monolithique et en forme d'un prisme régulier.

Le chapiteau comporte successivement de bas en haut un talon droit, une bande plate et un cavet renversé.

La croix est fabriquée dans un fer plat industriel, les bras de même section étant simplement soudés à la hampe

C'est une simple croix latine peinte en noir.

## **HISTORIQUE**

Nous n'avons pas d'informations sur cette croix, nous avons remarqué qu'il s'en trouve à plusieurs carrefours de chemins, à proximité du bourg. L'abbé Brugière mentionne dans ses écrits « l'ancien et le nouveau Périgord » qu'il y avait de nombreuses croix dans cette paroisse.

Bien que les archives de la commune n'en fassent pas état, cette croix a manifestement été restaurée la colonne étant manifestement plus ancienne que la croix.

## **DEVENIR DE L'INSTALLATION**

L'édifice est exposé aux risques liés à la circulation des véhicules, et au passage de l'épaveuse. Le scellement de la croix dans son fût n'est pas bien assuré, si l'on en juge par son inclinaison. Il serait souhaitable que son socle soit surélevé pour qu'elle soit moins exposée, mais qu'elle reste à son emplacement actuel malgré le risque.

## **RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS**

### **Nom et prénom des rédacteurs :**

BEAU Marylène  
GRELIER Aliette  
MAYEUX Josette  
MAYEUX Luc

**Dossier achevé le 11 février 2016**

**Date de dépôt au CAUE**