

Département de la Dordogne
DOSSIER D'INVENTAIRE
PETIT PATRIMOINE RURAL BÂTI DU PÉRIGORD

CONSEIL DEPARTEMENTAL
Conseil d'Architecture d'Urbanisme
et d'Environnement de la Dordogne
(C.A.U.E. 24).

LA PIERRE ANGULAIRE
Généralions mouvement
Fédération de la Dordogne
(Association loi de 1901)



Arrondissement : Périgueux
Canton : Périgueux nord-est
Commune : Château-l'Évêque
Lieu-dit : Laguizat
Édifice : Fontaine-lavoir
DOSSIER n°

LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE


Références carte IGN :

Longitude (référée au méridien international) : **0.66400°**

Latitude Nord : **45.265512°**

Altitude : **144.80 m**

Sauf indication contraire, les cartes sont représentées avec le « Nord en haut »



LOCALISATION CADASTRALE

Cadastre sur le site www.cadastre.gouv, mis à jour en CDIF le 19/07/2018, sur le site le 10/08/2018

Échelle d'origine : 1/2500


Section : D

Feuille n° D3

Parcelle n° 1146 Superficie : 100 m² Nature : lavoir

Propriétaire : la commune

Sauf indication contraire, les cartes sont représentées avec le « Nord en haut »



LOCALISATION CADASTRALE ANCIENNE

Cadastre en date de : 1828

Échelle d'origine : 1/2500

Section : D dite du château

Feuille n°D1

Parcelle n° 83

Superficie : 1 are 90

Nature : puits et fontaine


Propriétaire : le village de Laguizat



Sauf indication contraire, les cartes sont représentées avec le « Nord en haut »

ENVIRONNEMENT


Carte géologique (B.R.G.M.) extraite de géoportail



Nature du sol et particularités paysagères :

DESCRIPTIF GRAPHIQUE

Vue en coupe



DESCRIPTIF ÉCRIT

La fontaine-lavoir de Laguizat est située dans un pré entre une petite route et le mur de soutènement d'un étang, en contrebas de l'un et de l'autre. De l'autre côté de la route il y a un deuxième étang.


Le pré est en pente et la fontaine a été creusée dans le talus rocheux. Son plan est rectangulaire (1,20 m sur 1 m à l'intérieur). Sa paroi arrière (nord-ouest) et son fond sont très irréguliers. Les trois autres côtés ont été bâtis en béton sur une base qui semble être en pierre. Un orifice carré de 20 cm de large est percé dans la paroi sud est pour laisser passer l'eau vers le lavoir ; elle s'écoule dans une goutte profonde de 20 cm et longue de 70 ménagée dans la bordure du lavoir.

On ne sait pas exactement où est la source : un orifice existe dans la paroi arrière, mais il était à sec alors que la fontaine était bien remplie. Elle provient peut-être de dessous la paroi sud-ouest, mais c'était difficile à voir.

Le lavoir est lui aussi de plan rectangulaire : 4,00 m sur 3 (dimensions intérieures). Les bordures sont légèrement inclinées vers l'intérieur du lavoir et sont larges de 30 cm sauf du côté de la source où la bordure est de 40 cm. Il est peu profond : 36 cm du côté de la source, 26 de l'autre côté. Un petit orifice circulaire a été ménagé au fond, sur le bord opposé à la source. Mais les bords en béton s'effritent tellement qu'on ne sait plus très bien si les orifices sont volontaires ou non.

Des grenouilles ont élu domicile dans ce lieu.

DESCRIPTIF PHOTOGRAPHIQUE





Dans la fontaine
En haut, sortie vers le lavoir
En bas, à gauche, arrivée de l'eau



Photo aérienne (Géo portail)



HISTORIQUE ET SOURCES DOCUMENTAIRES

La fontaine est très ancienne : elle est déjà portée sur le plan du cadastre napoléonien de 1828 et la base de sa structure est en pierre.

On ne trouve pas d'information à son sujet dans les registres de délibération du conseil municipal avant 1913. Lors de la séance du 20 novembre 1913, deux conseillers présentèrent une souscription et une pétition demandant des réparations à la fontaine. Le conseil vota la somme de 50 F pour les réparations les plus urgentes.

Les Archives départementales conservent une souscription et un devis de février 1914.

La déclaration de la guerre empêcha la réalisation des travaux et lors de sa réunion du 19 septembre 1920, le conseil décida de demander de nouveaux devis, les prix des matériaux ayant augmenté.

Les choses traînèrent en longueur. C'est seulement le 25 août 1929 qu'est à nouveau évoqué le projet d'aménagement à la fontaine de Laguizat : une souscription des habitants apportait la somme de 660 F en argent et 160 F en nature. Les habitants demandaient de faire aménager un lavoir et un abri. Le conseil demanda des devis.

Le 4 novembre 1929, le maire présenta les devis qui s'élevaient à 2000 F pour un lavoir couvert. Le conseil accepta et s'engagea à compléter la souscription. Le 11 septembre 1931, la Commission départementale vota une subvention de 200 F et le lavoir fut réalisé.

A l'heure actuelle, l'abri n'existe plus.

Sources orales :

Sources écrites :

AD 24, 12 O 137

Archives municipales de Château-l'Évêque, délibérations du conseil municipal

DEVENIR DE L'ÉDIFICE OBSERVATIONS ET SUGGESTIONS DU RÉDACTEUR

Ce lavoir n'est pas en très bon état : si ses abords ont été dégagés de la végétation, ce n'est pas le cas de la fontaine qui disparaissait complètement sous le lierre, les ronces et autres plantes. Nous n'avons d'ailleurs pas réussi à bien la dégager pour faire le relevé, d'où quelques incertitudes.

De plus le béton s'effrite.

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

Noms et prénoms des rédacteurs : Catherine Schunck, avec l'aide de François (antenne de Périgueux)

Dossier achevé le : 28 septembre 2018

