

Département de la Dordogne
DOSSIER D'INVENTAIRE
PETIT PATRIMOINE RURAL BÂTI DU PÉRIGORD

CONSEIL DEPARTEMENTAL
Conseil d'Architecture d'Urbanisme
et d'Environnement de la Dordogne
(C.A.U.E. 24).

LA PIERRE ANGULAIRE
Généralions mouvement
Les Aînés ruraux
(Association loi de 1901)



Arrondissement : Nontron
Canton : Mareuil
Commune : Rudeau ladosse
Lieu-dit : Les prés de Bellussière
Édifice : lavoir du château de Belussière
DOSSIER n°

LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE

Longitude : 0°32'12.2'' Est du Méridien international.

Latitude : 45°29'44.75'' Nord

Altitude : 135 mètres.



Extrait de la carte topographique de l'IGN au 1/25000 Nontron n°1833 SB.

CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT


Géologie

Le lavoir de Belussière de Rudeau-Ladosse est localisé sur la bordure Nord-Est du Bassin Aquitain et plus précisément sur le flanc Nord-Est du synclinal de Combiers, St Crépin de Richemont de direction NW-SE. Il se situe juste au Nord d'un jeu de failles dites en touche de piano qui s'étendent de Beaussac à Rudeau-Ladosse plus à l'Est.

Elle est située sur des terrains sédimentaires de type calcaires issus de terrains d'âge Crétacé (-100 Ma). Ainsi, la nature du sous-sol sur lequel repose cette croix est globalement crayeuse.

En effet, des formations du Ligérien (C3a, 15 à 20 mètres d'épaisseur), et du Turonien (C3b, 15 à 20 mètres d'épaisseur) affleurent. Ces strates sont essentielles formées de calcaires massifs à stratification en plaquette. Ils sont repérables par des lits marneux grisâtres à leur base. A proximité, des formations plus récentes affleurent avec des terrains sédimentaires de type altérites et colluvions, dépôts non fluviaux issus de l'érosion et de remaniements.

A proximité au Sud, des formations plus récentes du Coniacien (C4, 50 à 65 mètres d'épaisseur). Ces strates sont essentielles formées de calcaires crayeux et cristallins avec des sables à la base, sables à l'origine de nombreuses exploitations de carrières dans la région. Elles témoignent d'une période de transgression, hausse du niveau marin, avec apport de sédiments terrigènes issus de l'érosion. A proximité au Nord, des couches plus anciennes du Cénomaniens affleurent (C₁₋₂) : il s'agit de marnes vertes et sables fins.



Extrait de la carte géologique de Nontron (n°734) et de sa notice.
(D'après le portail géoscientifique Info Terre du BRGM)
(Bureau de Recherches Géologiques et Minières)

CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT

Situation écologique et environnementale



Extrait de la photo aérienne orientation plein Nord (*Géoportail– IGN-2017*)

LOCALISATION CADASTRALE ANCIENNE

Cadastre établi le 22 octobre 1823

Échelle d'origine: 1/2500


Section: B

Feuille n°: 2

Parcelle n°: 621 Surface: 9ha 29a

Propriétaire: Mr DE BELUSSIÈRE Jean.

Observation: La commune de LADOSSE prendra le nom de RUDEAU-LADOSSE en 1950.



Extrait du plan cadastral napoléonien de la commune de , sans échelle.
(Echelle d'origine 1/2500).
Section , feuille n°.

DESCRIPTIF GRAPHIQUE



Lavoir du château de Belussière

Rudeau-Ladosse


Belussière

(Planche I/II)

(04/2024)



DESCRIPTIF GRAPHIQUE



Vue en élévation suivant coupe AA'

Lavoir du château de Belussière



Rudeau-Ladosse

Belussière

(Planche II/II)

(04/2024)

Echelle du 1/50



Vue en élévation suivant coupe BB'

DESCRIPTIF ECRIT

Le lavoir de Belussière est un lavoir couvert de plan rectangulaire. La toiture est à deux pans couverte de tuiles plates mécaniques, la charpente est traditionnelle, avec une ferme centrale reposant sur un mur et sur un pilier en pierre de taille appareillé, de section carrée, avec chapiteau mouluré. Il est fermé au Nord, par un mur en moellon, à l'Ouest, par un mur en pierre de pays et partiellement au Sud, par un mur lui aussi en pierre de pays. Le bassin est de plan rectangulaire avec une margelle en pierre de taille. Côté Est, sa margelle se trouve pratiquement à l'aplomb de la panne de rive, libérant ainsi une large plage en terre battue dans la partie Ouest du bâtiment, accessible par le côté aval du bassin, par une large dalle appareillée en pierre qui sert de ponton. Cette dalle est entaillée par le déversoir. Il est munie d'une pelle destinée à régler le niveau de l'eau dans le bassin.

Bien protégée des intempéries, seul le côté Ouest du bassin devait servir aux lavandières où la selle devait être de rigueur, du fait de l'absence de pierre à laver. Dans l'angle Sud-Ouest du bâtiment se trouve une cheminée qui sans aucun doute devait servir à faire chauffer l'eau nécessaire à la lessive.

Il se trouve dans l'angle Nord-Ouest du moulin, et dans le prolongement de son déversoir qui actionnait sa roue à pales aujourd'hui absente.

DESCRIPTIF PHOTOGRAPHIQUE



Lavoir de Belussière - Rudeau-Ladosse - (Dordogne) - Parrot Anita / Mars 2024

HISTORIQUE ET SOURCES DOCUMENTAIRES

Ce lavoir a été bâti, vraisemblablement à la fin du XIXème siècle, voire au début du XXème siècle. Il était privé et faisait partie des communs du château de Belussière, tout comme le moulin attenant.

DEVENIR DE L'ÉDIFICE OBSERVATIONS ET SUGGESTIONS DU RÉDACTEUR

L'ensemble de l'édifice est en bon état, même si la toiture mériterait une petite réfection.

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

Noms et prénoms des rédacteurs
Madame PARROT Anita
Madame BARBIER DE LA SERRE Béatrice
Monsieur BARBIER DE LA SERRE Michel
Monsieur PARROT Yannick

Dossier achevé Avril 2024