

Département de la Dordogne
DOSSIER D'INVENTAIRE
PETIT PATRIMOINE RURAL BÂTI DU PÉRIGORD

CONSEIL GÉNÉRAL
Conseil d'Architecture d'Urbanisme
et d'Environnement de la Dordogne
(C.A.U.E. 24).

LA PIERRE ANGULAIRE
Génération mouvement
Fédération de la Dordogne
(Association loi de 1901)



Arrondissement : Périgueux
Canton : Saint-Pierre-de-Chignac
Commune : Bassillac
Lieu-dit : Singlou
Édifice : Fontaine
DOSSIER n° 024.026.34.14.1149


LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE

Carte IGN - extrait du site Géo Portail

Longitude (référée au méridien international) : 00°48,273'

Latitude Nord : 45°10,729'

Altitude : 134 m



LOCALISATION CADASTRALE

Cadastre extrait de www.cadastre.gouv.fr, mis à jour en CDIF le 10/12/2013, sur le site le 3/01/2014

Échelle d'origine : 1/2500


Section : E dite de Meycourbie

Feuille n° 1

Parcelle sn (proche 92) - Superficie :

Nature : fontaine

Propriétaire : la commune



LOCALISATION CADASTRALE ANCIENNE

Cadastre en date de : 1824

Échelle d'origine : 1/2500

Section : E dite de Meycourbie


Feuille n°1

Parcelle n° proche 199

Superficie :



Nature :

Propriétaire : la commune



DESCRIPTIF GRAPHIQUE

0 10 20 cm



DESCRIPTIF ECRIT

La fontaine de Singlou se situe dans les bois, à environ une centaine de mètres en dessous du hameau du même nom.

A flanc de coteau la source sort de la paroi rocheuse par plusieurs interstices. Au pied de cette paroi une vasque circulaire d'environ 65 cm de diamètre au plus large a été taillée dans le rocher. Profonde d'environ 30 cm, un trop-plein a été ménagé à l'opposé de la paroi sur environ 5 cm de haut pour permettre à l'eau de s'évacuer sur la pente.

DESCRIPTIF PHOTOGRAPHIQUE



Vue côté nord

Détail de la vasque et de son trop-plein



Vue d'ensemble
(photo Alain Joubert)

HISTORIQUE ET SOURCES DOCUMENTAIRES

Cette fontaine figure sur le cadastre napoléonien de 1824. Elle est donc ancienne. Mais nous n'avons trouvé aucun document la concernant.


Sources orales :

Sources écrites :

DEVENIR DE L'ÉDIFICE OBSERVATIONS ET SUGGESTIONS DU RÉDACTEUR

Fontaine en bon état, qui nécessite d'être nettoyée régulièrement car la terre et les végétaux s'y accumulent.

La fontaine au début du printemps dernier, avant nettoyage



RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

Noms et prénoms des rédacteurs

Catherine Schunck (antenne de Périgueux) - La photo de couverture est d'Alain Joubert, secrétaire général de la mairie de Bassillac.

Dossier achevé le : 11 juillet 2014

Date de dépôt au C.A.U.E.