

Département de la Dordogne
DOSSIER D'INVENTAIRE
PETIT PATRIMOINE RURAL BÂTI DU PÉRIGORD

CONSEIL GÉNÉRAL
Conseil d'Architecture d'Urbanisme
et d'Environnement de la Dordogne
(C.A.U.E. 24).

LA PIERRE ANGULAIRE
Génération mouvement
Fédération de la Dordogne
(Association loi de 1901)



Arrondissement : Périgueux
Canton : Périgueux ouest
Commune : Chancelade
Lieu-dit : le bourg
Édifice : Puits
DOSSIER n° 024.102.50.14.1156

LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE

Cartes IGN - extrait de Géo Portail

Longitude (référée au méridien international) :


00°40'00''

Latitude Nord :

45°12'18,5''

Altitude :

102 m



LOCALISATION CADASTRALE

Cadastre extrait de www.cadastre.gouv.fr, à jour en CDIF le 4/10/2013, sur site le 1/08/2014


Échelle d'origine : 1/1000

Section : A

Feuille n° AC01

Parcelle 190 - Superficie : 650 m² Nature : cour

Propriétaire : la commune



LOCALISATION CADASTRALE ANCIENNE

Cadastre en date de : 1828

Échelle d'origine : 1/2500

Section : A dite du bourg

Feuille n° A1

Parcelle n°

Superficie :



Nature :

La topographie de la commune a tellement changé que nous ne savons indiquer l'endroit actuel du puits




DESCRIPTIF GRAPHIQUE

Coupe A A'



Coupe à 5 cm au-dessus de la margelle



DESCRIPTIF ECRIT

Ce puits se situe dans une petite cour fermée, derrière la mairie.

C'est un puits circulaire construit en grosses pierres de taille calcaire maçonnées et enduites. La margelle est légèrement débordante (4 cm) et est coupée sur une quarantaine de cm, sur toute sa hauteur, pour faciliter le puisage de l'eau. La pierre à cet endroit est particulièrement usée. Le corps du puits repose sur une assise de pierres légèrement débordante (2 cm) à l'extérieur et à l'intérieur. L'intérieur est bouché par de la terre. Le sol autour n'est pas horizontal.

Au-dessus du puits, un treuil en bois, cerclé aux deux extrémités par une rondelle de fer rouillée, est maintenu de chaque côté par deux tiges de fer plates (1cm sur 6) se rejoignant de chaque côté du treuil. Ce treuil est actionné par une manivelle en fer rouillé de 2 cm de diamètre.

DESCRIPTIF PHOTOGRAPHIQUE



Photo aérienne (Géo portail)



HISTORIQUE ET SOURCES DOCUMENTAIRES

Selon une employée municipale. ce ne serait pas un vrai puits ; l'édifice aurait été déplacé à cet endroit à titre décoratif. En tout état de cause, les pierres sont anciennes.

Sources orales : secrétariat de mairie de Chancelade

Sources écrites :

**DEVENIR DE L'ÉDIFICE
OBSERVATIONS ET SUGGESTIONS DU RÉDACTEUR**

Puits relativement en bon état.

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS**Noms et prénoms des rédacteurs**

Catherine Schunck (antenne de Périgueux) d'après les relevés faits en réunion technique en mars 2014 (groupe composé de François Schunck, Anne-Marie et Pierre Fermont, Jean Lapouze et Jacqueline Poltorak)

Dossier achevé le : 14 août 2014