

Département de la Dordogne

DOSSIER D'INVENTAIRE
PETIT PATRIMOINE RURAL BÂTI DU PÉRIGORD

CONSEIL GENERAL

Conseil d'Architecture d'Urbanisme et
d'Environnement de la Dordogne
(C.A.U.E. 24).

LA PIERRE ANGULAIRE

Génération mouvement
Les Aînés ruraux
(Association loi de 1901)



Arrondissement : Bergerac
Canton : Lalinde
Commune : Couze-et-saint-Front
Lieu-dit : le pont de Lalinde
Édifice : Ponceau
DOSSIER n°

LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE


Cartes IGN - extrait du CD 24 (*Sud ou Nord*)

Longitude (référée au méridien international) : 0°44'28.8"E

Latitude Nord : 44°49'59.1"N

Altitude : 46m

Lalinde



Échelle : 1/6771

LOCALISATION CADASTRALE


Cadastre en date du : 24 mai 2001

Échelle : 1/1693

Section : C

Feuille n°000 C 02

Propriétaire : Mairie de Couze et Saint-Front ?



LOCALISATION CADASTRALE ANCIENNE

Cadastre en date de : 1824

Échelle : 1/1000

Section : A5


Feuille n°6

Parcelle n° 150



Superficie : 630m²

Nature:bois


Propriétaire (si la parcelle est du domaine privé, donner, dans toute la mesure du possible, la succession chronologique des propriétaires) :



DESCRIPTIF GRAPHIQUE



Elévation sud



Assises ouest

DESCRIPTIF ÉCRIT

Le ponceau franchit une profonde ravine dite « cavaille de Saint-Front », du nom de l'ancienne église qui domine le site. Cette ravine sud/nord conduit à la Dordogne les eaux de ruissellement issues d'une longue dépression qui descend du plateau supérieur.

Cet petit ouvrage hydraulique en voûte et à travée droite, orienté est/ouest, a sa chaussée inclinée vers l'est en suivant le profil du chemin charretier qui l'utilisait. Ses deux culées sont enfouies dans les berges de la ravine. L'arche unique, à arc légèrement surbaissée, repose de chaque côté sur des assises débordantes à trois rangées principales de pierre de taille, en moyen appareil irrégulier, à joints croisés ; ces assises reposent sur des socles rocheux latéraux érodés et en partie retaillés pour faciliter l'écoulement des eaux. Sur chaque parement latéraux de l'ouvrage, les voussoirs qui forment l'intrados, à joints alternés, viennent constituer les deux arcs de tête de la voûte. Ces parements sont réalisés à l'aide de moellons irréguliers agencés en rangées plus ou moins régulières.

La nature et la disposition des matériaux qui constituent le cœur des tympanes sont ignorées ; le remplissage entre les deux parements s'achève au niveau de la chaussée par un sol en terre battue renforcées de pierraille.

DESCRIPTIF PHOTOGRAPHIQUE



Voûte

Vue d'ensemble
du ponceau





Assise
Est

b

Assise ouest





Chaussée



La « cavaille »

HISTORIQUE ET SOURCES DOCUMENTAIRES

L'ancienneté du ponceau est inconnue. Le passage de cette profonde ravine au moyen d'un ouvrage bâti est probablement très ancien. Le chemin qui l'empruntait existe depuis le haut moyen âge. Du hameau de Coste-Périé, au sommet du plateau, ce chemin descendait dans la plaine riveraine de la Dordogne où il se raccordait à la desserte du hameau voisin de Bousserand, côté est ; le cheminement commun se prolongeait ensuite jusqu'au bac situé au lieu dit »Port-de-Lalinde » et de là, toujours rive gauche, atteignait sans doute le gué gallo-romain localisé en amont de Paty. Le bac, connu à partir du XIIIème siècle, est vraisemblablement antérieur.

Au cours de la première moitié du XXème siècle, une route empierrée est créée en rognant la base de la falaise qui longe la ravine. Cette route remplace le chemin charretier dans la partie qui précède le ponceau, puis continue pour s'achever en face du pont de Lalinde en service depuis 1891. Les travaux réalisés rechargent le sol et rehaussent très sensiblement en condamnant l'accès au ponceau depuis lors abandonné.

**DEVENIR DE L'ÉDIFICE
OBSERVATIONS ET SUGGESTIONS DU RÉDACTEUR**

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

Noms et prénoms des rédacteurs

Jean COULEAUD (antenne de Lalinde)

Dossier achevé le : 15 octobre 2014