

Département de la Dordogne  
**DOSSIER D'INVENTAIRE**  
PETIT PATRIMOINE RURAL BÂTI DU PÉRIGORD

CONSEIL DEPARTEMENTAL  
Conseil d'Architecture d'Urbanisme  
et d'Environnement de la Dordogne  
(C.A.U.E. 24).

LA PIERRE ANGULAIRE  
Génération mouvement  
Les Aînés ruraux  
(Association loi de 1901)




**Arrondissement :** Nontron  
**Canton :** Mareuil  
**Commune :** Vieux-Mareuil  
**Lieu-dit :** Le Bourg  
**Édifice :** Puits de l'ancien presbytère  
**DOSSIER n°** 1372

## LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE

**Longitude :** 0°29'56.3'' Est du Méridien international.

**Latitude :** 45°25'54.3'' Nord

**Altitude :** 137 mètres.



Extrait de la carte topographique de l'IGN au 1/25000 Mareuil n°1833 Ouest.

## CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT

### Géologie

Ce puits est localisé sur la bordure Nord-Est du Bassin Aquitain et plus précisément sur le flanc Sud-Ouest de l'anticlinal de Mareuil (de direction NW-SE).


Cet édifice est situé sur des terrains sédimentaires d'âge Crétacé (-100 Ma). Ainsi, la nature du sous-sol sur lequel il repose est globalement crayeuse.

En effet, des formations Turoniennes (60m d'épaisseur) sont présentes : calcaires crayeux blancs ligériens associés à des calcaires graveleux et crayeux à Rudistes angoumoisins. Ces formations sédimentaires concentrent des dépôts benthiques (mollusques, bryozoaires et annélides) et des gravelles. Ces faciès sont très visibles dans le panorama car ils constituent des niveaux plus résistants à l'érosion formant ainsi des corniches dans le paysage.

Des formations sédimentaires d'âge Coniacien (65m d'épaisseur) affleurent au Sud de ce site : calcaires gréseux présentant des faciès sableux à leur base.

A l'Est de ce site on retrouve au cœur de la vallée la sédimentation de grèzes (GP sur la carte) : sédiments de phase ultime d'érosion des versants mis en place pour l'essentiel durant le dernier épisode glaciaire du Würm. Ces formations ont déjà montré la présence d'éléments archéologiques moustériens.

Les calcaires Turoniens sont exploités à des fins de construction comme en témoigne la présence de nombreuses carrières. De ces carrières de calcaires blancs massifs à Rudistes est extraite la célèbre « pierre de Nontron ».



Extrait de la carte géologique de Nontron (n°734) et de sa notice.  
(D'après le portail géoscientifique Info Terre du BRGM)  
(Bureau de Recherches Géologiques et Minières)

## CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT

### Situation écologique et environnementale



Extrait de la photo aérienne orientation plein Nord (*Géoportail– IGN-2014*)

## LOCALISATION CADASTRALE

Cadastre rénové en 1969 (dernière mise à jour 05/2018 )

Échelle d'origine: 1/1250

Section: E

Feuille n°: 1

Parcelle n°: 1291

Surface: 2a74ca

Propriétaire: La commune de Vieux-Mareuil.

Observation:



Extrait du plan cadastral de la commune de Vieux-Mareuil ,  
à l'échelle du 1/1250. Section E, feuille n°1.

## LOCALISATION CADASTRALE ANCIENNE

Cadastre établi le 20 novembre 1823.

Échelle d'origine: 1/1250

Section: E

Feuille n°: 1

Parcelle n°: 69

Surface:

Propriétaire: La commune de Vieux-Mareuil

Observation:



Extrait du plan cadastral napoléonien de la commune de Vieux-Mareuil , sans échelle.  
(Echelle d'origine 1/1250).  
Section E, feuille n°1.

# DESRIPTIF GRAPHIQUE

## PUITS DE L' ANCIEN PRESBYTERE



Vieux-Mareuil

Le Bourg


( Planche I/I )

(11/2018)


Echelle du 1/30




Coupe suivant 'AA''




Vue de dessus




Vue de droite



Vue de face



Vue arrière



Vue de gauche




Zone où la pierre a été martelée

## **DESCRIPTIF ÉCRIT**

Le puits de l'ancien presbytère de Vieux Mareuil est un puits rond. Si la structure intérieure est très régulière, il n'en est pas de même de sa structure extérieure qui a subi de nombreuses mutilations. La corniche qui le ceinturait à mi-hauteur a été arasée sur quasiment toute la périphérie, seulement quelques dizaines de centimètres encore intacts nous ont permis d'en déterminer son profil. De nombreuses parties ont été martelées ou sciées notamment pour fixer la barre de fermeture du portail d'accès à la propriété. La couverture est faite de deux pierres de taille, une de forme demi-circulaire, légèrement en saillie, qui se juxtapose à une autre de forme trapézoïdale. La margelle est passablement usée. La fermeture du puits est assurée par un portillon en fer. Le mécanisme de puisage est des plus classique : il est constitué d'un rouleau en bois actionné par une manivelle extérieure, sur lequel vient s'enrouler une chaîne.

## DESCRIPTIF PHOTOGRAPHIQUE



Puits de l'ancien presbytère - Vieux-Mareuil- (Dordogne)  
Parrot Yannick / Octobre 2018

## DESCRIPTIF PHOTOGRAPHIQUE



Puits de l'ancien presbytère - Vieux-Mareuil- (*Dordogne*)  
*Parrot Yannick / Octobre 2018*

## DESCRIPTIF PHOTOGRAPHIQUE



Puits de l'ancien presbytère - Vieux-Mareuil- ( Dordogne )  
*Parrot Yannick / Novembre 2018*

## **HISTORIQUE ET SOURCES DOCUMENTAIRES**

Aucun document relatif à ce puits n'a pu être trouvé. Il se trouve dans la petite cour de l'ancien presbytère et fait partie intégrante de cet immeuble. Si sa date d'édification nous est inconnue, nous pouvons juste affirmer qu'il a été construit avant 1823, date de confection du plan napoléonien où le presbytère est représenté.

## **DEVENIR DE L'ÉDIFICE OBSERVATIONS ET SUGGESTIONS DU RÉDACTEUR**

L'ensemble de l'édifice est en bon état.

## **RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS**

Noms et prénoms des rédacteurs  
Madame PARROT Anita  
Madame SAINT-HILLIER Marie-Claire  
Monsieur VIVES Jean  
Monsieur PARROT Yannick

Dossier achevé le 10 novembre 2018