

Département de la Dordogne
DOSSIER D'INVENTAIRE
PETIT PATRIMOINE RURAL BÂTI DU PÉRIGORD

CONSEIL GÉNÉRAL
Conseil d'Architecture d'Urbanisme
et d'Environnement de la Dordogne
(C.A.U.E. 24).

LA PIERRE ANGULAIRE
Fédération des Aînés ruraux
de la Dordogne
(Association loi de 1901)



Arrondissement : Périgueux
Canton : Thenon
Commune : Gabillou
Lieu-dit : Vaudres
Édifice : Petite cabane n° 3
DOSSIER n°


LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE

Cartes IGN - extrait du CD Carto Exploreur 2007 Dordogne Nord

Longitude (référé au méridien international) : 01° 02' 28''

Latitude Nord : 45° 12' 57''

Altitude : 184 m



LOCALISATION CADASTRALE

Cadastre en date du : 22/04/2011



Échelle : 1/2000°

Section : Vaudres

Feuille n° A1

Parcelle n° 9 - Superficie : 15 701 m² - Nature : Taillis et broussailles.

Propriétaire : M. Thierry FOURNIER, Doumet, 24480 MOLIERES



Vue aérienne avec parcelles cadastrales (source : Géoportail)

LOCALISATION CADASTRALE ANCIENNE

Cadastre en date du : 1841

Échelle : 1/2500°

Section : Vaudres

Feuille n° A1

Parcelle : n° 126 - Superficie : 44,70 ares Nature : vignes


Propriétaires : 1841 : Bordas dit Memy, meunier à la Meyronnie

1854 : passe à folio 207




DESCRIPTIF GRAPHIQUE



Plan



Echelle



Coupe AA'



DESCRIPTIF ECRIT

Située en terrain plat sur une parcelle anciennement plantée de vignes, à un peu plus de 30 m de deux grandes cabanes jumelles, cette cabane de dimension modeste était sans doute un abri de vigneron. C'est une construction en pierre sèche d'un volume de 7 à 8 m³ dont le matériau est un calcaire dur provenant d'épierrages.

Compte tenu du matériau utilisé, la masse de l'édifice est de l'ordre de 15 tonnes.

Sa base cylindrique est surmontée d'un toit en forme de dôme légèrement aplati à droite. A la partie inférieure du toit une collerette saillante de pierres encastrées forme un larmier sur tout le pourtour de la cabane. L'ouverture servant d'entrée, de forme rectangulaire, est excentrée sur la droite. Le linteau est constitué d'une unique pierre plate.

Il n'y a ni fermeture ni aménagement intérieur.

Dans un assez bon état de conservation la cabane est entourée d'arbustes et de broussailles. Ses abords sont entretenus de sorte que la base est intacte et que seule la partie du toit exposée au nord est légèrement dégradée par les mousses qui s'y développent.

DESCRIPTIF PHOTOGRAPHIQUE



Vue de l'arrière de la cabane et détail du début de la dégradation du toit causée par les intempéries et les mousses sur le côté exposé au nord.





Le larmier

Le linteau de l'entrée



HISTORIQUE

Le château de Vaudres a été reconstruit au XVIII^e siècle sur un site existant au moins depuis le Moyen Âge. En 1405, la seigneurie de Gabillou devient possession de la famille de Hautefort par le mariage de Eric de Hautefort, descendant de Bertran de Born, avec Marthe de la Chassagne, dame de Gabillou. Ils s'installent au château de Vaudres qui devient le fief de la branche cadette des Hautefort.

Les cabanes en pierre sèche sont nombreuses dans cette région de terre calcaire. Outre celle-ci, on en trouve deux autres accolées toutes proches de la première et une quatrième, en presque ruine, dans un champ situé de l'autre côté du chemin d'accès. Sur le cadastre napoléonien, les terrains qui les supportent étaient des parcelles de vigne dépendant alors du château et l'on peut penser que ces cabanes datent de la seconde partie du XIX^e siècle, période qui a vu le développement de l'agriculture dans notre département. Elles ne sont pas portées sur le cadastre de 1841.

- site Internet France-voyages.com

Sources orales :

- M. Gaston Grand, maire de Gabillou
- M. Thierry Fournier, propriétaire

DEVENIR DE L'ÉDIFICE OBSERVATIONS ET SUGGESTIONS DU RÉDACTEUR

Tant que les abords de la cabane seront entretenus, elle restera en bon état, à condition de surveiller l'évolution du toit et d'intervenir pour enlever les mousses et effectuer une restauration partielle si nécessaire.

A long terme, elle est sans doute vouée à la disparition, à l'image d'une cabane située à une centaine de mètres de l'autre côté du chemin, dont l'existence n'est plus attestée que par la présence de quelques fragments de mur au milieu d'un tas de pierres.

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

Noms et prénoms des rédacteurs

Rédaction : François Schunck

Recueil des données : Max Darrieutort, Jacques Faucoulanche, François Schunck

Dossier achevé le : 25 août 2011

Date de dépôt au C.A.U.E.