

FICHE D'INVENTAIRE

PETIT PATRIMOINE ARCHITECTURAL PERIGORD

Ministère de la Culture
D.R.A.C. Aquitaine

Inventaire Général
des Monuments et des Richesses
Artistiques de la France

Ministère de la Culture
S.D.A.P. Dordogne

C.A.U.E. 24
Département de la Dordogne

La Pierre Angulaire
Association loi de 1901
(Les Aînés Ruraux de la Dordogne)
Association pour le recensement
du Petit Patrimoine Rural
Périgordin



Edifice Four à pain à Combe Molière

Commune de Beaumont
Canton de Beaumont

Dossier n°

024.28.01.00.0364

1

LOCALISATION ADMINISTRATIVE

Département de la Dordogne

Arrondissement de Bergerac

Canton de Beaumont

Commune de Beaumont

Lieu dit Combe Molière

LOCALISATION GEOGRAPHIQUE


Carte IGN au 1/25 000 couverture concernée

n° 1937 O Beaumont

longitude 00° 43' 48" Est référée au méridien international

latitude 44° 47' 40" Nord

altitude 84 m




LOCALISATION CADASTRALE

Commune de **Beaumont**

Cadastres actuel et ancien


Date	Révisé	Feuille	Section	Echelle	Parcelle	Surface	Nature	Propriétaire ou nu-propriétaire ?	Propriétaire et son Adresse
1982	0	1	A	1/2500	236	0		<input checked="" type="checkbox"/> si propriét.	Mr et Mme Tchacarovf, Liorac-sur-Louyre
1844	0	1	A	1/2500	15	0		<input checked="" type="checkbox"/> si propriét.	Mr Néguiral, Combe Molière

1. Cadastre actuel



Ibis. Appartenance à un ensemble foncier (surface estimée de) :

2. Cadastre ancien




URBANISME ET PROTECTION

	Document	Zone	Etabli le
Document d'Urbanisme ou de Protection Réglementaire	1		00/00/00
	2		00/00/00
	3		00/00/00

CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT PAYSAGER

- I. Situation : isolé
- I bis. Nature du sous-sol : Formations colluviales
- Carte B.R.G.M. concernée (1/50000^e) : 831 Belvès



2. Nature du sous-sol, du sol; pédologie; particularités hydrologiques

Sous-sol affleurant: colluvions mixtes issues de formations fluviales tertiaires et du substratum crétacé; dépôts argilo-sableux rougeâtres à débris de silex corrodés.

3. Environnement, contexte, agriculture ... friche

3 bis. Particularités paysagères liées à l'édifice :

Construction en fond de vallon, à proximité d'un ru dont les eaux alimentent la Couze en sa rive gauche. L'ensemble bâti constitue une exploitation agricole caractéristique des organisations périgourdines "ouvertes". Autour, prairies et friches en voie de reprise pour entretien



4. Proximité d'un sentier de randonnée :

cliquer si oui

4 bis. De quel type :

promenade communal répertorié

5. Appartenance de l'édifice inventorié à un ensemble d'éléments similaires :

cliquer si oui

5 bis. De quel type :

fours à pain


5 ter. Précisions

Four à pain extérieur, sans fournil

D'autres fours, à proximité : l'un proche du chemin de Bannes à Lavergne puis monsac par le Dougnou; l'autre proche du chemin conduisant à la fontaine de Lavergne, à Laroque puis Naussannes (ancien site Templier). Plusieurs fours privatifs ont été partiellement détruits.


DESCRIPTIF GRAPHIQUE DE L'EDIFICE

1. Plans, Coupes, Elévations, Croquis perspectifs :



COUPE A A'

Echelle : 1/25



VUE DE FACE

Echelle (si nécessaire) :

DESCRIPTIF DE L'EDIFICE

2. Commentaires accompagnant les plans et croquis & caractéristiques de l'édifice

Bâtiment annexe à l'exploitation, comportant partie porcherie-bergerie et partie four à pain sans fournil, édifié en moellons de pierre calcaire d'extraction locale, avec chainages et encadrements d'ouvertures en grosses pierres taillées probablement de réemploi.

Forme en appentis, avec couverture en tuiles canal.

La voûte du four, en bricous de terre cuite, apparaît comme aplatie.

Au dessus de cette voûte, un petit "grenier", accessible latéralement depuis l'extérieur. La gueule du four est bridée par un cadre métallique rouillé. Devant elle, le cendrier en pierre de taille. La sole en bricous est déformée et défoncée.

Maçonnerie 1 : moellon et pierre de taille

Maçonnerie 2 :

Charpente : traditionnelle, fermes-pannes

Bois de charpente : chêne

Toiture 1 : tuile canal

Toiture 2 :

Eléments fonctionnels: fer

Etat : moyen

3. Inscriptions relevées sur l'édifice ?

cliquer si oui

Sur l'embrasure de la porte de la porcherie, la date de construction probable de l'ensemble de l'édifice : 1881.

HISTORIQUE DE L'EDIFICE

1. Intérêt historique ? cliquer si oui

L'exploitation agricole subsistant actuellement, en cours de restauration menée par les propriétaires actuels, Monsieur et Madame Tchacaroff, apparait comme une reconstruction, sur des bases plus anciennes, effectuée à la fin du XVIII^e au au début du XIX^e siècle.

Il semble qu'ait antérieurement existé en cet endroit un prieuré de femmes, la tradition orale présente certaines parties, manifestement anciennes de l'édifice, comme étant les ruines de la "sacristie"?

Peu d'ensembles de bâtiments présentent encore un four en état permettant d'en envisager une restauration, dans les environs de Bannes

2. Sources bibliographiques, documentaires, orales :

Source bibliographique 1

Source bibliographique 2

Source documentaire ou orale

Forme de la source	Document de référence	Précisions
<input checked="" type="checkbox"/> cliquer si source orale	Mr Néguiral	Ancien propriétaire
<input checked="" type="checkbox"/> cliquer si source orale	Mr et Mme Tchacaroff	Propriétaires
<input checked="" type="checkbox"/> cliquer si source orale	Mr Fitte	Ex-Chargé de mission Cons. MH

DEVENIR DE L'EDIFICE

1. Devenir restauration en cours
2. Observations et suggestions du recenseur :

Les travaux de restauration extérieure sont en voie d'achèvement. Du chêne plus que centenaire a été utilisé pour les pièces de charpente, pour limiter les risques d'incendie potentiels en cas de remise en service du four. Il reste à reprendre l'entourage de la gueule du four et la sole.

3. Pièces jointes :

ETABLISSEMENT DE LA FICHE D'INVENTAIRE

La Pierre Angulaire, antenne de : Beaumont

Mme Bernadette Fayet
Mlle Eveline Lemasson
Mr Jacques Ramadou

Fiche établie le : 30 Nov 1999
Modifiée le : 00/00/00
 00/00/00
 00/00/00

Saisie et traitée le : 22 Déc 2000 par : Jean-Loup Daele
architecte du Conseil d'Architecture d'Urbanisme et d'Environnement de la Dordogne - CAUE. 24

Visée le : 00/00/00 par :
architecte des Bâtiments de France - Service Départemental de l'Architecture et du Patrimoine - SDAP. 24

Transmise le : 00/00/00
à l'Inventaire Général, D.R.A.C. Bordeaux.

